



Membrane traspiranti per facciate - fessure




- Tagliare Wigluv 20/40: considerare ca. 4 cm in più per lato
- Rimuovere la pellicola protettiva sottile e ripiegare nell'angolo
- Rimuovere la pellicola protettiva larga e far aderire bene
- Tagliare l'angolo a 45°



- Applicare
- Far aderire



- Ripetere su ogni lato della fessura



Risultato:

- Fessura sigillata a tenuta al vento con Wigluv 20/40



Risultato:

- Fessura su facciata a giunto aperto sigillata a tenuta al vento con Wigluv black 20/40
- Adatto per facciate con larghezza fughe ≤ 50 mm e una superficie massima esposta del 40%

Per facciate a giunto chiuso:



Wigluv® 20/40

P. 139

Per facciate a giunto aperto:



Wigluv® black 20/40

P. 141