



Jumta konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Tvaika izolācija slāņa pārļaidumi



- Atrullējiet no ruļļa Sicrall lenti
- Pozicionējot Sicrall tā, lai lentas platums sadalītos vienādi uz abām pārļaiduma daļām



- Noņemiet aizsarglenti
- Līmējiet bez nospieģojuma vai krokām un stingri piespiediet



Kā tam ir jāizskatās:

- Pārļaidums, hermētiski izolēts ar Sicrall 60




Ielocījuma hermetizēšana:

- Izolējiet ielocījumu pielīmējot nelielu Sicrall pārļaidumu T veidā



Jumta konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses




Plāksnes savienojums



- Pielīmējiet Sicral lentas vidū



- Piespiediet lentu ar cietu gumijas rullīti
- Tas uzlabos tūlītēju liptspēju



- Tvaika izolācijas kārtā, uzklāta uz OSB plāksnes



Sicral® 60

lpp. 118