



Garensijas savienojums



- Līmējiet Corvum uz purlīna zem spārēm ar nolocīto malu uz augšu
- Stingri piespiediet



- Pakāpeniski noņemiet līmes aizsarglenti un piestipriniet tvaika izolācijas slāni pie Corvum lentes ar gludo membrānas pārklājuma pusi
- Stingri piespiediet



- Atlokiet tvaika izolāciju un Corvum
- Kā tam ir jāizskatās:**
- Garensija ir hermētiski izolētas ar Corvum 30/30



Corvum® 30/30

lpp. 124